


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 108

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 2 Data wydania: 02 listopada 2008 r.

 AP 108	Nazwa i adres organizacji macierzystej
	LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. ul. Tarnowska 1 34-600 Limanowa
	Nazwa, adres, telefon, fax i e-mail laboratorium
	LABORATORIUM POMIARÓW TEMPERATURY ul. Tarnowska 1 34-600 Limanowa tel. (018) 3379 937, fax (018) 3379 910, e-mail: laboratorium@limathermsensor.pl
Kategoria laboratorium działające w stałej siedzibie (S)	Dziedziny akredytacji ¹⁾
	Temperatura (19.01, 19.07, 19.08)
	Kierownictwo laboratorium
	Tomasz Bulanda - kierownik laboratorium

Wersja strony: A

¹⁾ Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacją podaną w załączniku do DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl

Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego	Zakres pomiarowy	Najlepsza możliwość pomiarowa ^{*)}	Kat. Lab.	Uwagi
19. Temperatura			S	
19.01 termometry elektryczne i elektroniczne	-30 °C ÷ 110 °C 200 °C ÷ 1200 °C	0,06 °C 0,8 °C		
19.07 termoelementy typu N K, J, S	200 °C ÷ 1200 °C	0,8 °C		
19.08 czujniki przemysłowych termometrów rezystancyjnych	-30 °C ÷ 110 °C	0,06 °C		

Wersja strony: A

^{*)} Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności ok. 95 %.

Personel akredytowany

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego
Tomasz Bulanda	Kierownik laboratorium	Temperatura - termoelementy typu J, K, S, N - czujniki przemysłowych termometrów rezystancyjnych - termometry elektryczne
Paweł Czamara	Technik ds. pomiarów	j.w.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 108

Status zmian: wersja pierwotna – A